

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

Температура застосування від + 5°C до + 35°C.

Температура експлуатації від -40°C до + 90°C.

Поверхні мають бути знежирені, сухі, очищені від пилу та бруду. За необхідності очищення непористої (гладкої) поверхні від сильного забруднення та жиру може бути використаний високоефективний очисник SOUDAL Cleaner & Degreaser.

Використання FIX ALL в якості герметика

Обидві поверхні повинні бути знежирені, очищені від пилу та бруду.

Краї шва захистити від забруднень та надлишків стрічкою (малярним скотчем). Видалити стрічку відразу після створення шва.

Наносити за допомогою монтажного пістолета (ручного, пневмо- або електричного).

Для формування естетичного вигляду шва та запобігання перевитрат FIX ALL доцільно використовувати ущільнювальний шнур. Такий шнур повинен мати діаметр трохи більший за ширину шва. Так, щоб входити в шпарину з легким зусиллям. Це запобігає провалюванню шнура та дозволяє досить точно встановити глибину заповнення шва.

Герметик у шві розгладити шпателем або пальцем, змоченим у мильному розчині, для швидкого створення поверхневої плівки (яка захистить поверхню шва від пилу та інших забруднень під час роботи). Після затвердіння герметика залишки мильного розчину (з забрудненням, що впало на нього) легко змиваються водою.

Як очистити залишки, сліди свіжого FIX ALL та інструмент. Одразу після робіт за допомогою уайт-спіриту або серветок SWIPEX.

Як очистити залишки вже затверділого FIX ALL. Акуратно лезом зрізати полімер шар за шаром (не відривати, щоб не пошкодити поверхню). На площині або у вузьких глибоких шпаринах можна застосовувати спрей SOUDAL Sealant Remover або гель SOUDAL Silicone Remover для попереднього розм'якшення FIX ALL. Надалі видалити пластиковим скребком та змити водою або мийним засобом за допомогою губки. У разі застосування уайт-спіриту або інших розчинників для розм'якшення герметика треба зважати на 2 моменти. По-перше, FIX ALL є стійким до більшості аліфатичних розчинників, мінеральних олив, жирів, слабких кислот і лугів, а основи такими можуть не бути. По-друге, уайт-спірит та інші розчинники залишають сліди. Тому з непористих поверхонь його треба ретельно змити очисником. З пористих поверхонь, вірогідно, видалити сліди такого розчинника не вдасться взагалі.

Як ремонтувати готові, застигли шви у разі такої потреби. Очистити від забруднень. Потім ремонтувати тим самим продуктом.

Зауваження. У разі ремонту товщина нового шару FIX ALL повинна бути мінімум 2 мм (товщина Fix All® Turbo 1 мм, Fix All® Ultra Power < 1 мм). FIX ALL є практично безусадковим матеріалом. За умови акуратного нанесення та розгладження, можливе виконання ремонтних робіт за один раз.

Використання FIX ALL у якості клею.


Досконала зчепленість FIX ALL з різноманітними будівельними матеріалами та міцна еластичність роблять FIX ALL надійним клеєм.

Різні продукти FIX ALL мають різні властивості та методику застосування.

Поверхні повинні бути знежирені, очищені від пилу і бруду, а за необхідності заґрунтовані.

Наносити клей на поверхню вузькими окремими смужками (не наносити суцільним шаром!). Особливо звернути увагу на цю вимогу при склеюванні гладких, паронепроникних, герметичних матеріалів та поверхонь.

Наносити клей та фіксувати згідно з рекомендаціями до конкретного продукту. Наприклад, мінімальна товщина FIX ALL Flexi має бути 2 мм, а максимальна товщина FIX ALL Turbo 1 мм.



Назва FIX ALL	Особливості	Прикладати навантаження через ... годин (за умови мін.шов)*	Твердість згідно Шору, А	Міцність на розривання, Н/мм²	Розміри шва а x b (мін.), мм	Розміри шва а x b (макс.), мм	Товщина шару клею (мін.), мм
Flexi	Універсальний клей-герметик	24	40 ±5	0,35	5x5	15x30	2
Crystal	Кришталевो прозорий	24	38 ±5	0,8	5x5	10x10	1
High Tack	Дуже велика початкова липкість Склеювання в місцях великих динамічних навантажень	24	65 ±5	1,3	5x5	15x30	2
High Tack Invisible	Абсолютна прозорість Велика початкова липкість Склеювання в місцях великих динамічних навантажень	24	50 ±5	1,3	5x5	10x20	2
Turbo	Супер швидкий клей-герметик Висока міцність склеювання	20 хвилин / 3 години	65 ±5	3,8	5x5	10x10	1
Ultra Power	Еластичний клей з екстремальною силою склеювання	90 хвилин / 24 години	30 ±5	4,5	-	-	< 1 мм
Floor&Wall	Еластичний гідроізоляційний клей	24-48 (в залежності від умов та розміру плиток, що приклеюються)	40 ±5	1,8	шпатель В3		
Colozinc	Клей-герметик для покрівельних покриттів: оцинкованої та лакованої жерсті, керамічної черепиці	24	45 ±5	2,0	5x5	10x20	2

*Швидкість полімеризації 2-3 мм на добу, в залежності від температури та вологості навколишнього середовища.

При видаленні та ремонті старих швів з різних SMX-полімерів треба користуватися рекомендаціями для FIX ALL, зважаючи на рекомендації щодо товщини шару клею конкретного продукту.